

附件 7

建设项目职业病防护设施“三同时”工作公示信息表

项目名称	集中供热扩建项目		
项目地址	东营市港城热力有限公司位于东营港经济开发区海港路北与东港路以西大明集团工业园内		
项目性质	新建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input checked="" type="checkbox"/> 技术改造 <input type="checkbox"/> 技术引进 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	张健	联系电话	18554638989
公示信息类别	职业病危害预评价 <input type="checkbox"/> 职业病防护设施设计 <input type="checkbox"/> 控制效果评价与职业病防护设施验收 <input checked="" type="checkbox"/>		
评价报告编制单位或 职业病防护设施设计 单位	山东胜安检测技 术有限公司	联系人及 联系电话	赵晨 18562025065
<p>评审（验收）情况（包括评审验收时间、主持人、评审验收人员、评价结论、评审及验收意见等）： 评审验收时间：2022.8.20 主持人：李新梅 评审验收人员：方岱山、宋淑敏、王利生 评价结论：该项目应列为“职业病危害严重”的建设项目。本项目采取的各项职业病危害防护措施基本可行，所采取的职业病危害防护设施达到了一定的防护效果。职业卫生管理措施基本符合相关法律、法规规定。正常生产过程中，工作场所职业病危害因素的浓度（强度）均低于限值要求。工人接触的职业病危害因素的浓度（强度）均低于限值要求，能够满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。 专家组报告评审意见： 1、细化扩建的主要工程内容，说明扩建前后物料种类、数量以及产能变化情况； 2、补充企业职业卫生管理现状调查，补充罐区、煤场（棚）等依托部分职业病防护设施调查及合理性、有效性评价； 3、细化劳动定员及岗位工作制度，细化各工种工作日写实调查，进一步完善职业病危害因素接触水平及危害程度分析；</p>			

- 4、细化各车间所设置的排毒、除尘、降噪等职业病防护设施种类、数量、参数调查，完善其合理性、有效性评价；
- 5、细化应急救援器材种类、数量及应急救援管理调查；
- 6、规范职业健康监护的分析评价；
- 7、完善警示标识、公告栏、警示线设置建议；
- 8、落实各专家其他意见及建议。

专家组现场验收意见：

- 1、进一步补充职业卫生档案内容；
- 2、规范设置警示标识、告知卡、公告栏；
- 3、为工人配发符合标准要求的个体防护用品，个体防护用品及时更换并监督使用；
- 4、规范开展上岗前、在岗期间和离岗时职业健康检查，保证体检项目符合标准规范要求，查体率达到 100%；
- 5、规范配备气防柜应急救援器材种类及数量，定期组织应急救援演练并及时记录；
- 6、加强设备密闭，及时清理积尘；
- 7、落实专家其他建议。

评审（验收）意见的整改落实情况：

针对专家提出建议，控制效果评价报告完善主要工程内容；报告补充煤场职业病防护设施利旧情况，报告细化各车间所设置的职业病防护设施情况，完善职业病防护设施种类、数量、参数调查；报告完善职业病防护设施合理性与有效性评价；报告细化劳动定员情况，完善化水工工作日写实调查；报告完善化验工职业病危害因素接触水平分析；报告细化主控室与辅控室应急救援设施配备情况及应急救援管理情况调查；报告细化职业健康监护分析与评价，根据职业健康监护调查情况指出存在问题；报告细化主要职业病危害因素识别；报告细化硫酸对人体健康的影响；报告完善煤尘关键控制因素及关键控制点分析；报告细化个人防护用品配备情况调查，并针对各工种配备的个人防护用品完善符合性及有效性评价，完善个人防护用品建议；报告完善喷淋洗眼器设置具体位置，参数调查。

针对专家提出建议，现场进一步补充职业卫生三同时档案内容；企业进行现场整改，完善警示标识及化水车间氨储罐警示线设置，整改后满足相关要求；为工人配发符合标准要求的个体防护用品，并将个人防护用品发放记录入档保存；完善气防柜应急救援设备配备，气防柜设封条，设置台账，有专人进行管理并定期进行检查；定期对职业病防护设施进行维护保养，确保职业病防护设施正常运行。

制表人： 赵方平

制表日期： 2022.9.1

联系电话： 13280360359

